

Terrassenhäuser Hööndler Birmenstorf

Rissprotokolle und Deformationsmessungen

Auftraggeber

KMP Architektur AG
5430 Wettingen

Kontaktpersonen

Simon Meile

Unsere Leistungen

Bauvermessung, Rissprotokolle, Deformationsmessungen


Realisierung

2015 –

Gemeinde Birmenstorf
Rissprotokolle - Liegenschaft Parzelle

Seite 4 / 9

6.2 EG



NULL-Messung					Messung 5 27.06.2016		
P/Nr	Ost-West	Nord-Süd	H	Datum	Messung 5 minus NULL		
					ΔOst-West [mm]	ΔNord-Süd [mm]	ΔH [mm]
101	661009.502	256849.048	374.400	18.12.2015	-1	-2	-1
102	661013.746	256847.216	373.008	18.12.2015	-1	-1	-1
103	661018.415	256846.067	373.174	18.12.2015	0	0	0
104	661021.980	256843.653	373.008	18.12.2015	2	-1	0
105	661027.173	256841.413	373.061	18.12.2015	0	-3	-1
106	661030.245	256840.958	373.154	18.12.2015	0	-2	-1
107	661035.725	256837.694	372.950	18.12.2015	0	-2	0
108	661040.385	256835.680	372.945	18.12.2015	-1	-2	0
201	660960.958	256855.902	369.940	21.01.2016	1	-4	0
202	660968.391	256852.673	369.976	21.01.2016	-2	-3	-2
203	660975.790	256849.469	369.997	21.01.2016	-1	-2	-1
204	660980.079	256847.609	370.002	21.01.2016	-1	-4	-1
205	660984.486	256845.710	369.963	21.01.2016	-1	-1	0
206	660991.764	256842.558	369.997	21.01.2016	-1	-1	-1
207	660997.656	256840.013	369.945	21.01.2016	0	0	-2
301	660991.090	256839.235	365.808	26.02.2016	1	-1	-1
302	660997.422	256827.492	365.901	26.02.2016	verdeckt		
303	661003.994	256824.634	365.800	26.02.2016	verdeckt		
304	661009.665	256822.169	365.932	26.02.2016	verdeckt		
305	661021.816	256816.921	365.854	26.02.2016	verdeckt		
306	661028.260	256813.691	365.771	26.02.2016	verdeckt		



Unsere Leistungen

- Bestandsaufnahmen (Rissprotokolle)
- Erstellung Baufixpunktnetz
- Bereitstellen Koordinaten
- Absteckung Aushub, Achsen und Umgebung
- Deformationsmessungen
- Ausführungskontrollen

Projektleiter

Markus Amrein